



FUJI ABSOLUTE S フロントフォーク自主交換について

FUJI 製品総代理店 株式会社アキボウ TEL 072-258-4165 info.fuji@akibo.co.jp

この度、株式会社アキボウは、2010年度製 FUJI ABSOLUTE S に装着されているフロントフォークに不具合のある製品が混入している事が確認された為、該当する製品を対象にした自主交換を発表いたします。

つきましては、貴店にて販売された当該製品のユーザー様に対し、ただちに使用を中止し交換 を促す旨の連絡をしていただきますようお願い致します。

対象製品

2010 年度 ABSOLUTE S のシリアルナンバー該当製品

シリアルナンバー 別紙参照

弊社からの製品出荷期間 2009 年 10 月 30 日~2010 年 8 月 31 日

不具合内容

フォークに圧入されているステアリングコラムの固定力が不足している為、走行中にフォークとコラムの接合面が横方向にずれた場合、ステアリング操作ができなくなる恐れがある。 また、縦方向にずれた場合、ヘッドパーツのガタが発生し、乗車時の異音、ブレーキング時の車体揺動等が発生し、正常な乗車ができなくなる恐れがある。

上記不具合の一方、もしくは両方が生じた状態での使用を続けると、急激なフォーク回転や、フォークの脱落等により転倒に至り、重大な事故に至る可能性がある。

交換開始時期

随時交換をお受けしております。

貴店にはお手数をおかけ致しますが、お客様の安全を第一に考え、ご協力いただきます様よろ しくお願い致します。

なお、同時に弊社ウェブサイトにおきまして一般ユーザー様向けに上記内容の告知を行います ので、貴店販売品以外をお持ち込みのユーザー様であってもご対応いただきます様よろしくお 願い致します。

この度の弊社自主回収におきましては、FUJI 製品販売店のみなさまには多大なるご迷惑をおかけいたします事、深くお詫び申し上げます。

株式会社アキボウは今回の件を真摯に受け止め、今後の製品開発や品質管理の更なる向上に努めてまいりますので、今後とも FUJI 製品へのご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

本件に該当する車両のシリアルナンバーは別紙にてご照会ください。

該当する対象製品

2010年モデルのABSOLUTE S

(Aurora White / Midnight Black / Lemon Yellow / Glitter Pink / Sky Blue 計5色の全サイズ)


該当する車両のシリアルナンバーの確認方法について

上記モデルであることをご確認の上、ボトムブラケットの下側に記載されているシリアルナンバーの照会をお願いします。 下記リストの製造コードと車体Noを合わせた文字列が個別に与えられているシリアルナンバーとなります。 下記リストと車体に刻印されているナンバーが一致した場合、ただちにフロントフォークの交換をお願いします。

本件の交換に該当するシリアルナンバー

	製造コード	車体No,
1	ICFJ9H	25293 ~ 25892
2	ICFJ9K	00895~01794
3	ICFJ9L	09135~09734
4	ICFJ10C	15898~16227

例えば、ボトムブラケット下側に 「ICFJ9K01128」と刻印されている場合、 左のリストの②の範囲に該当する為、 交換が必要な自転車ということになります。



2011年、2012年モデルのABSOLUTE Sに、今回該当する車体と類似したカラーが存在します。 フレームに記載されているモデル名のデカールデザインで年式の識別をお願いいたします。



2010年モデルのABSOLUTE Sのデカールデザイン。 今回自主回収に該当するモデルになります。



2011年以降のABSOLUTE Sのデカールデザイン。 今回の自主回収車体に該当いたしません。

その他ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせください。

お問合せ先

FUJI 日本総代理店

株式会社 アキボウ

TEL: 072-258-4165 Mail: info.fuji@akibo.co.jp 受付時間 / 平日 9:00~12:00と13:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

FOR DEALERS